

Osłona kasetowa odstaje 35mm od skrzydła, może to ograniczyć jego wychył (otwieranie) gdy glif ściany znajduje się zbyt blisko ramy okiennej.



